

2	На групповой площадке группы №4 выполнить ремонт теневого навеса - п.3.1.2 СП 2.4.3648-20	01.04.2024г.
3	Устранить на наружной стороне здания у группы №8 на 2 этаже под оконными перемышками разрушения кирпичной кладки и выпадение кирпичей (после ревизии мягкой кровли) - п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, ФЗ №52-«О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28	01.09.2023г.
4	Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20	01.04.2024г.
5	Установить достаточное количество индивидуальных шкафов для одежды и обуви в приемных групп №№7,8,9 по списочному числу детей) - п.3.1.3 СП 2.4.3648-20	01.04.2024г.
6	Заменить оконные рамы с трещинами, обеспечить их открывание для проведения качественного их мытья с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривания помещений согласно п.п.2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20: - в переходе у групп №№ 7,8,6 второго этажа и на первом этаже- по 3 окна; - в постирочной- в стиральном и гладильном помещении, - в группе №9- в приемной, - в группе № 8 (4 окна в спальне)	01.04.2024г. <i>14шт</i>
7	Выполнить отделку стен, потолка, пола в помещениях, позволяющую проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию согласно требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: - на лестничных маршах - напольной плитки; - на пищеблоке- в производственных цехах - плитки на полу и на стенах, в коридоре у складских помещений пищеблока и в 2-х складских помещениях пищеблока - напольной плитки; - в гладильном помещении постирочной - напольной плитки, в стиральной- плитки на полу и стенах, - в группе №3 (в групповой заменить линолеум с дефектами настила; в туалетной- стен), - в группе №9 (в приемной- потолка), - в группе №7 (в буфетной- заменить линолеум с дефектами настила), - группа №8 (в приемной- потолка (после ревизии кровли), в туалетной- в зоне умывальной напольной и настенной плитки), - группа № 10 (в приемной –потолка- после ревизии кровли; в групповой- заменить линолеум с дефектами настила; в туалетной- потолка), - в музыкальном зале -выполнить ремонт цементной стяжки и заменить линолеум	01.04.2024г.
8	Люминесцентные светильники в гладильном помещении постирочной укомплектовать пылевлагодонепроницаемой арматурой - п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20	01.04.2024г.
9	Восстановить работу или выполнить демонтаж не исправного оборудования в постирочной: центрифуга, отжим, электродвигатель, для своевременной смены постельного белья с кратностью 1 раз в 7 дней- п.2.11.5 СП 2.4.3648-20	01.04.2024г.
10	Установить детские столы в групповых старших групп: №№8,10 на списочное число детей - п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20	01.09.2023г.
11	На пищеблоке: установить цельнометаллические столы (в горячем цехе- 1 для готовой продукции, в зоне обработки сырой продукции- 1 стол КС), в зоне обработки сырой продукции - установить моечную ванну для обработки птицы сырой, обеспечить наличие посуды для приготовления	01.04.2024г.